Avviksrapport

Skandinavisk Utemiljø AS

Generell informasjon

Oppgave
Dalsåsen KJØRES FØRST Maskinell Snø

Opprettet den
12.11.2026 14:38

Posisjon
59.856329795274,10.840100926218 Vis i kart

Kategori
Skade

Kunde
Dalsåsen Vel

Bilde



Automatisk generert av: AutoReg.io